



STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLOŠT':

- KOMPLETNĚ ROZEBRAT
- KERAMICKÉ TAŠKY BOBOVKY
- ŠÍPIPOVÉ KRYTÍ
- DŘEVĚNÉ LATĚ 40x60mm

NOVÝ STŘEŠNÍ PLOŠT':

- KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY OHLOVĚ ČERVENÉ, PVRCH ENGGBA
- ODOBA FRANCOUZSKÉ, 11-13ks/m2
- DŘEVĚNÉ LATĚ 40x60mm
- KONTRALATĚ 50x50mm
- DOPLNKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- REZISTENTNÍ PAROPROPUSTNÁ, VOLNĚ ZAVĚŠENÁ, S LEPENÝMI SPOJI

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CHELNĚ ZDIVO
- BOURACÍ PRÁCE
- POŠKOZENÉ ČÁSTI PRVKŮ KROVU HMYZEM NEBO HOUBAMI
- PRVEK NEBO JEHO ČÁST VYRŽNOUT A NAHRADIT NOVÝM

POZNAMKY:

- KOMINOVÁ TĚLESA ODBOURAT PO ÚROVĚNĚ PRKĚNNÉHO ZÁKLOPU PODLAHY
- PRŮDUCHY ZAKRYTÝ CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKOU TL 12mm A TĚLESA PŘEBETONOVAT PO ÚROVĚNĚ PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ KOMINOVÁ TĚLESA BYLA V MINULOSTI ODBOURÁNA POD ÚROVĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY
- KOMINOVÉ TĚLESO ODBOURAT PO ÚROVĚNĚ IZOACE ZASTROPENÍ SCHODIŠTĚ (VÝŠKA 2,0m)
- KOMINOVÉ TĚLESO ZIKRYS CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKOU TL 12mm ULOŽENOU DO CEMENTOVÉHO TMELU
- UVOLNĚNÝ VAZNÝ TRAM VYRŽNOUT BEZ NÁHRADY
- 4 ZESÍLENÍ ULOŽENÍ VAZNÉHO TRÁMU - 2x PŘÍLOŽKA 80x260mm - 2m
- ULOŽENÍ VAZNÉHO TRÁMU POŠKOZENÍ HNILBOU - PROTEŽA ČÁSTI TRÁMU
- PŘEVÁŽNÁ ČÁST VAZNÉHO TRÁMU POŠKOZENÁ HNILBOU A HMYZEM - KOMPLETNÍ NAHRADA
- VZPĚRA NAPADENÁ HNILBOU - KOMPLETNÍ VÝMĚNA
- UVOLNĚNÍ VZPĚRY ZAJISTIT VRUTY
- SLOUPEK POŠKOZENÝ HMYZEM - KOMPLETNÍ VÝMĚNA
- ČÁST POŠKOZENÉ POZEDNICE HOUBOU NAHRADIT
- 10 VYSUNUTÝ ČEP HAMBALKU - SPOJ STAZNOUT A FIXOVAT
- 12 KROKVEY POŠKOZENÁ HNILBOU - KOMPLETNÍ VÝMĚNA
- 13 PŘERUŠENOU VAZNICI SPOJIT PŘÍLOŽKOU 100x160mm-2000mm
- 14 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE - POTRUBÍ PVC DN100 - VYTÁHNOUT 0,5m NAD STŘECHU
- 15 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE - PŘECHOD Z KAMENINY, POTRUBÍ PVC DN100 - VYTÁHNOUT 0,5m NAD STŘECHU
- 16 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE - POTRUBÍ PVC DN75 - VYTÁHNOUT 0,5m NAD STŘECHU
- PODLAHOVÁ PLOCHA PŮDY (VČETNĚ PLOCHY KOMINŮ) 189,5m2
- PROSTOR PŮDY DESINFIKOVAT A VYČISTIT (cca 0,5t SUT)
- PROSTOR PŮDY VYSÁT PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- PO ODBOURÁNÍ KOMINOVÝCH TĚLES DOPLNIT VAZNICI A KROKVE (PŮVODNÍ VÝMĚNY DEMONTOVAT)
- OCELOVÁ TAHLA OČISTIT A OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM (PÁSOVINA 50x4 - 1000mm) CELKEM 13ks
- PVRCHOVÉ POŠKOZENÉ PŮVODNÍ TRÁMY OD HMYZU OTEŠAT NA ZDRAVÉ DŘEVO
- ROZPIS STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO DŘEVA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- VEŠKÉRE DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU PO OČISTĚNÍ A OTEŠÁNÍ OPATŘIT 2x NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM
- KOLEM ZAZDĚNÝCH ZHLAVÍ TRÁMŮ VYSEKAT KAPSU TL cca 50mm NA HLOUBKU ULOŽENÍ (cca 250mm) - CELKEM 13x
- PŘI VÝMĚNĚ PRVKŮ KROVU ZAJISTIT PODEPŘENÍ NESENYCH PRVKŮ POMOCNOU DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ
- NAMĚTKY KONCŮ KROKVÍ ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝMI

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT 6 A4 DATUM 6.2018
MÍSTO STAVBY: Palackého třída 418, Chrudim		ÚČEL DPS
DDM Palackého třída 418, Chrudim Oprava střechy objektu		MĚŘÍTKO 1:50 Č. ZAKÁZKY 1312/06/2018 ZMĚNA
D.1.1 - Architektonicko stavební část		ČÍSLO KOPIE
OPRAVA KROVU		ČÁST DOK. D.1.1 ČÍSLO VÝKRESU 104