

ODHADOVANÉ SKLADBY PODLAH

PVC
- PODLAHOVÁ KRYTINA PVC
- LEPIDLO NA PVC
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR tl.20 mm
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ tl.50 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- PODLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ DO BETONU tl.100 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA
- KERAMICKÁ DLAŽBA tl.9 mm
- LEPIDLO, PŘÍP. MALTOVÉ LOŽE tl.4 mm
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR tl.15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ tl.45 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ DO BETONU tl.100 mm

LITÉ TERACO
- LITÉ TERACO tl.20 mm
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ tl.50 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ DO BETONU tl.100 mm

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

BETONOVÁ DLAŽBA – CELKOVÁ VÝMĚRA cca 7 m²
UVAŽOVANÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE – cca 400 mm
SKLADBA – BETONOVÉ DLAŽDICE – 50 mm
– KLADECÍ VRSTVA PÍSČITÁ – 50 mm
– PODKLADNÍ VRSTVA ŠTĚRKODRŤ – 300 mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.míst.	Název	Výška (m)	Plocha (m2)	Druh podlahy	Úprava stěn	Strop	Poznámka
101	VERANDA	3.05	25.0	stávající – PVC	OVŠ, sok.lišta PVC	OVŠ	1a, 2a, 3
102	DENNÍ MÍSTNOST	3.05	44.63	stávající – PVC	OVŠ, DO v.1500, sok.lišta PVC	OVŠ	1a, 2a, 2c, 3
103	PŘÍPRAVNA	3.05	7.45	stávající – PVC	OVŠ, KO v.1350	OVŠ	1a – 6.70 m² 1b – 0.75 m² 2a, 2b, 3
104	WC	3.05	1.49	stávající – LT	OVŠ, ker.sokl v.150	OVŠ	1a – 0.33 m² 1b – 1.16 m² 2a, 3
105	KOMORA	3.05	2.03	stávající – LT	OVŠ, ker.sokl v.150	OVŠ	1a – 0.70 m² 1b – 1.33 m² 2a, 3
106	UMÝVÁRNA, WC	3.05	16.81	stávající – KD	OVŠ, KO v.1350	OVŠ	1a – 10.87 m² 1b – 5.94 m² 2a, 2b, 3
107	ŠATNA	3.05	10.67	stávající – PVC	OVŠ, KO v.1350, sok.lišta PVC	OVŠ	1a – 6.39 m² 1b – 4.28 m² 2a, 2b, 3
108	PŘEDSÍŇ	3.05	2.93	stávající – K, LT	OVŠ, ker.sokl v.150	OVŠ	1a – 0.93 m² 1b – 2.0 m² 2a, 3
109	ZÁDVEŘÍ	3.05	2.40	stávající – K, LT	OVŠ, ker.sokl v.150	OVŠ	1a, 2a, 3
110	ZÁZEMÍ SE SKLADEM	3.05	7.54	stávající – PVC	OVŠ, KO v.1350, sok.lišta PVC	OVŠ	1a – 5.75 m² 1b – 1.79 m² 2a, 3
111	PŘEDSÍŇ	3.05	3.51	stávající – PVC	OVŠ, ON v.1500, sok.lišta PVC	OVŠ	1a, 2a, 3
112	CHODBA	3.05	12.30	stávající – PVC	OVŠ, ON v.1500, sok.lišta PVC	OVŠ	1a – 10.28 m² 1b – 2.02 m² 2a, 2b, 3
113	PŘÍRUČNÍ SKLAD	3.05	3.60	stávající – BM	OVŠ, ker.sokl v.150	OVŠ	1a, 2a, 3
114	ZÁDVEŘÍ	3.05	1.55	stávající – KD	OVŠ, ker.sokl v.150	OVŠ	1a, 2a, 3
115	PŘÍPRAVNA	3.05	7.36	stávající – PVC	OVŠ, KO v.1350	OVŠ	1a – 2.38 m² 1b – 4.98 m² 2a, 2b, 3
116	DENNÍ MÍSTNOST	3.05	44.63	stávající – PVC	OVŠ, DO v.1500, sok.lišta PVC	OVŠ	1a, 2a, 2c, 3
117	VERANDA	3.05	25.0	stávající – PVC	OVŠ, sok.lišta PVC	OVŠ	1a, 2a, 3
118	SKLAD	3.05	2.0	stávající – PVC	OVŠ, sok.lišta PVC	OVŠ	1a – 1.37 m² 1b – 0.63 m² 2a, 3
119	ŠATNA	3.05	5.51	stávající – PVC	OVŠ, sok.lišta PVC	OVŠ	1a – 3.87 m² 1b – 1.64 m² 2a, 3
120	ZÁDVEŘÍ	3.05	5.97	stávající – PVC	OVŠ, sok.lišta PVC	OVŠ	1a – 3.91 m² 1b – 2.06 m² 2a, 3
121	ŠATNA	3.05	10.73	stávající – PVC	OVŠ, KO v.1350, sok.lišta PVC	OVŠ	1a – 7.79 m² 1b – 2.94 m² 2a, 2b, 3
122	UMÝVÁRNA, WC	3.05	16.81	stávající – LT	OVŠ, KO v.1350	OVŠ	1a – 9.69 m² 1b – 7.12 m² 2a, 2b, 3
123	WC	3.05	1.49	stávající – LT	OVŠ, ker.sokl v.150	OVŠ	1a – 0.38 m² 1b – 1.11 m² 2a, 3
124	KOMORA	3.05	2.03	stávající – LT	OVŠ, ker.sokl v.150	OVŠ	1a – 0.62 m² 1b – 1.41 m² 2a, 3

LEGENDA K TABULCE MÍSTNOSTÍ

OVŠ – omítka vápenná štuková
KO – keramický obklad do stanovené výšky
DO – dřevěný obklad do stanovené výšky
KD – keramická dlažba
LT – lité teraco
K – zátěžový celoplošný koberec
BM – betonová mazanina

1a – vybourání stávající podlahové konstrukce do úrovně izolace proti zemní vlhkosti
předpokládaná tloušťka bouraných konstrukcí podle výkresové dokumentace z r.1963 uvažována 75 mm
1b – vybourání kompletní podlahové konstrukce včetně podkladního betonu
předpokládaná tloušťka bouraných konstrukcí podle výkresové dokumentace z r.1963 uvažována 175 mm

2a – odstranění stávající malby ze stěn oškrábáním včetně odstranění nepevných částí omítky – odhadem do 50–ti % plochy stěn
2b – odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn včetně zbytků lepidla a nepevných částí omítky – odhadem cca do 50–ti % plochy stěn
2c – odstranění stávajícího dřevěného obkladu ze stěn včetně nosné a upevňovací konstrukce a včetně nepevných částí omítky – odhadem cca do 50–ti % plochy stěn

3 – odstranění stávající malby ze stropu oškrábáním včetně nepevných a nesoudržných částí omítky – odhadem do 50–ti % plochy stěn

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU
BOURANÁ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU – CELKOVÁ TLOUŠŤKA cca 175 mm
BOURANÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – PŘÍČKY, NOVÉ OTVORY

* ZAKRESLENÉ BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU PRO NOVÉ ROZVODY KANALIZACE JE POUZE ORIENTAČNÍ A PŘI REALIZACI JE NUTNÁ DOMLUVA S MONTÁŽNÍ FIRMOU, ZAJIŠŤUJÍCÍ DODÁVKU ZTI.
* PŘI BOURÁNÍ ZÁRUBNÍ SE OČEKÁVÁ MOŽNOST VYPADNUTÍ ČÁSTI NADPRAŽÍ, KTERÉ BUDE NUTNÉ DOZDÍT.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	Dokumentace pro ohlášení stavby	03. 2018	

Generální projektant
CODE, s.r.o. PARDUBICE
Computer Design
Pardubice, Na Vrtálně 84
IČO 492 86 960
tel. 466 053 111, fax 466 053 125
Zpracovatel části

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018/004/600
Ing. P. Marečková	Ing. J. Koutník		Ing. Viktor Meduna	POČET FORMÁTŮ	12 A 4
				DATUM	03/2018
INVESTOR	Město Chrudim, odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50

CHRUDIM
MŠ Strojařů-rekonstrukce dvou oddělení dětí vč.sociálního zařízení

Jméno souboru: DSDCR-10-1npS-06.dwg
Stupeň dokumentace: **Ohlášení stavby**

1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
	D	1.002