

Odbor investic

Adresa pracoviště:
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 038986/2025 OIN/Dk
Spis. Zn.: CR 016890/2025/4
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 2
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Soběslav Dušek
Tel: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 28. 4. 2025

účastníci výběrového řízení

**MŠ Strojařů – snížení
energetické náročnosti
budovy**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

**„MŠ Strojařů – snížení energetické náročnosti
budovy“**

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „MŠ Strojařů – snížení energetické náročnosti budovy“.

Dotaz uchazeče č. 1:

Následující uveřejněné výkazy výměr neobsahují jakékoliv vzorce:

SO-01-El pro žaluzie-zadání; SO-01-Elektroinstalace; SO-01-Osvětlení-zadání; SO-02-El pro žaluzie-zadání; SO-02-Elektroinstalace-zadání; SO-02-Osvětlení-zadání; SO-03-El pro žaluzie-zadání; SO-03-Elektroinstalace-zadání; SO-03-Osvětlení-zadání; SO-04-MaR-zadání.

Dotaz uchazeče č. 2:

V rozpočtech profesí pro elektroinstalace, osvětlení a žaluzie nejsou určeny obsahy ve sloupcích F, G, H. Žádáme o upřesnění obsahu sloupců.

V těchto elektro rozpočtech jsou také řádky s položkami bez uvedené M.j. Předpokládáme, že u těchto položek se nemá uvádět jejich cena, protože jsou součástí položky souhrnné, která je vždy uvedena nad nimi a má uvedenu M.j. Žádáme zadavatele o vyjádření.

Dotaz uchazeče č. 3:

Pro řádné zpracování cenové nabídky bychom potřebovali upravit výkazy výměr a to části elektro. V jejich záhlaví je uveden pouze počet m.j. a M.j.. Co má uchazeč doplnit do zbývajících tří sloupců? Jednotlivé položky nejsou ani zavzorcovány.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1 - 3:

V příloze posíláme opravený položkový rozpočet pro profesi elektro.

Dotaz uchazeče č. 4:

Vnitřní dveře – v technických zprávách je uveden jako materiál HPL, v tabulkách vnitřních dveří a výkazech výměr je CPL. Prosíme o informaci, z jakého materiálu mají být dveře vyhotoveny. Naši dodavatelé ocenili CPL dle tabulek vnitřních dveří.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 4:

V technické zprávě je chybně uvedeno HPL. Nacenit v souladu se zadáním a tabulkami dveří povrch CPL.

Dotaz uchazeče č. 5:

Souhrnná technická zpráva na str. 8 uvádí, že přístavba je navržena do prostoru mezi hospodářským objektem a severním pavilonem. Ve výkresech je u pavilonu jižního. Žádáme o upřesnění umístění přístavby.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 5:

V souhrnné TZ je přepis. Správně má být mezi hospodářským objektem a jižním pavilonem, tak jak je zakresleno v situaci a výkresové části dokumentace.

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim