


SUDOP Paroubice s.r.o. 530 35 Paroubice, Na Zavadilce 2677		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		V1
Vrtiště: Typ soupravy: Datum provedení - od: - do:	J. Hálek UGB IVS 13.2.2001 13.2.2001	Hloubka sondy [m]: 5,00 Hladina podz. vody: narážena [m]: Hl = 3,80 Z = 243,95 ustálená [m]: Hl = 3,60 Z = 244,15	Y = X = Z = Souř. systémy:	645980,80 1070061,70 247,75 JTSK / BaIt
od: 0,00 [m] do: 5,00 [m] vrtáno DN 195 [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]	Okres: Katastr. území: Mapa 1:25000:	Chrudim Chrudim 13-423


V1		GEOLOGICKÝ POPIS VRSTEV	
od	do		
0,00	0,80	1: Navážka, do 0,1 m hlina písčlá - dm; do 0,6 m hlina písčlá, pevná, s úlomky číhel do 7 cm, hnědá; do 0,8 m škvára, úlomky a kameny granitu do 15 cm	
0,80	2,10	22: Jíl s nízkou plasticitou, uhlý až pevný, prachovitý, se šlehty do 2 cm (10%), světle hnědý rezavě žlhaný	
2,10	2,70	23: Písčlý jíl, pevný, se šlehty do 3 cm, ojedíněle 5 cm (křemen, opuka), běžovohnědý	
2,70	5,00	22: Jíl s nízkou plasticitou, uhlý, prachovitý, se šlehty do 1 cm, mlsy písčlé vstříský do 2 cm, běžovohnědý rezavě skvrnitý; od 4,1 m trvale hnědý se slabou organickou příměsí, bez šlehty; v intervalu 3,9 - 4,1 m tuhy písčlý jíl se šlehty do 2 cm	
			

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem horizontu.
 neporušený / porušený / jádro / ES technologi / skanin / jíl / voda / narážena voda / ustálená voda

Poznámka:

Název akce:	CHRUDIM, Malacká ulice	Zak. číslo:	0113
Dokumentoval:	Ing. L. Med	Vyhodnotil:	Ing. L. Med
	Zpracoval na PC:	M. Peko	Příloha č.: 4.1

SUDOP Paroubice s.r.o. 530 35 Paroubice, Na Zavadilce 2677		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		S1
Vrtiště: Typ soupravy: Datum provedení - od: - do:	J. Štuchlík UGB IVS 2.5.2001 2.5.2001	Hloubka sondy [m]: 4,00 Hladina podz. vody: narážena [m]: Hl = 3,30 Z = 244,52 ustálená [m]: Hl = 2,55 Z = 243,37	Y = X = Z = Souř. systémy:	645987,74 1080987,89 245,52 JTSK / BaIt
od: 0,00 [m] do: 2,50 [m] vrtáno DN 195 [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]	Okres: Katastr. území: Mapa 1:25000:	Chrudim Chrudim 13-423

S1		GEOLOGICKÝ POPIS VRSTEV	
od	do		
0,00	0,50	1: Navážka, 0,00 - 0,05 m asfaltová obalovací směs (těžkovost II, S); 0,00 - 0,50 m makadem s příměsí štěrku hlinitého, šamotového, střešné uhlíně	
0,50	0,70	1: Navážka, jíl, středně plasticitě, pevná, s úlomky číhel a kameny, popelcem a organickými zbytky, hnědá	
0,70	1,80	22: Jíl se střední plasticitou, uhlý, zvrhý, s organickou příměsí světle hnědý	
1,80	2,50	22: Jíl s nízkou plasticitou, jemné písčlý až prachovitý, do 2,4 m tuhy mlse měkký s podkopracovými a opracovanými různorodými valouny veličostí až 6 cm, sešednělý, v intervalu 2,5 - 2,6 m rezavěhnědý	
2,50	3,40	23: Písčlý jíl, mlsy jemné prachovitý až plasticitý, náplavový, měkký až kašovitý vodou nasycený, silnětrý, s hojnou organickou příměsí (zbytky uhlí, na bázi 10 cm mocná poloha podzemních násilných zbytků, trvale hnědý černě smolčovitý)	
3,40	4,00	10: Přisek s příměsí jemnozrné zeminy, středně uhlíně, nestojatelný, hnědovzdušný, v 3,9 - 4,0 m s valouny křemenem do vel. 3 cm	
			

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem horizontu.
 neporušený / porušený / jádro / ES technologi / skanin / jíl / voda / narážena voda / ustálená voda

Poznámka:

Název akce:	CHRUDIM, ul. Pod Kopcem, kanalizace	Zak. číslo:	0147
Dokumentoval:	M. Peko	Vyhodnotil:	M. Peko
	Zpracoval na PC:	M. Peko	Příloha č.: 4.1