


HYDROGEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU T-I-2A

Vrtání: hloubky[m]průměr[mm]	Pažnice: hloubky[m]	materiál	průměr[mm]	perf.	Pažnice: hloubky[m]	materiál	průměr[mm]	perf.	Pažnice: hloubky[m]	materiál	průměr[mm]	perf.
0.00 - 13.50	245	1	0.00 - 7.60	PVC	110	plná						
13.50 - 29.76	165	1	7.60 - 28.60	PVC	110	PŠ-1.0 8%						
		1	28.60 - 29.76	PVC	110	plná						



**Legenda:** Vzorky s číslem labor. rozboru. Podzemní voda s číslem hladiny.

UCHR	NEL	■ těžké kovy
CIU	BTEX	PAU
☒ mikrobiologie	☒ vodní výluh	□ jiný
● agresivita	▼ naražená hladina	▲ ustálená hladina

Perforace: PŠxxx štěrbínová, podélná PŠ-xxx štěrbínová, příčná  
PVdxxx vrtaná, průměr xxx je velikost štěrbiny/otvoru v mm

**Poznámka:**

Název akce: <b>Transporta Chrudim, sanační práce 2013</b>				Měřítka: 1: 180	Zak. číslo: 2398 04 015
Dokumentoval: Mgr. Komberec	Vyhodnotil: Mgr. Komberec	Zpracoval: Mgr. Komberec	Příloha č.: <b>x.6</b>		