

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 537 01 Chrudim 3, Pišřovy 820			HYDROGEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU			T-I-2L																				
Okres: Chrudim			Katastr.území: Chrudim			Mapa 1:25000: 13-423																				
Vrtmistr: David Chvojka			Hladina podz. vody:			Zjiřřřená kontaminace:																				
Datum provedení - od: 9.9.2013			ustálená Z/hl.[m]: 254.69/15.31			Y: 648 221.90																				
- do: 10.9.2013			naražená Z/hl.[m]: 250.00/20.00			X: 1 069 448.40																				
Typ soupravy: HVS 245						Z terén [m]: 270.00																				
Technologie: Ponomými kladivy se vzduchovým proplachem						Odměrný Bod [m]: 270.00																				
Materiál vnitřní pažnice: Tvrzený PVC ČSN 64 3215, PVC objímky s vrtu						Hloubka vrtu [m]: 29.75																				
						Souř.systémy: JTSK / Balt																				
Vrtání: hloubky[m]průměr[mm] Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf. Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf. Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf.																										
0.00 - 13.20 245 1 0.00 - 7.50 PVC 110 plná																										
13.20 - 29.75 165 1 7.50 - 28.50 PVC 110 PŠ-1.0 8%																										
1 28.50 - 29.75 PVC 110 plná																										
<div><div><div><div>HLOUBKY [m]</div><div>STRATIGRAFIE</div><div>VZORKY</div><div>HLOUBKY [m]</div><div>GEOLOGIE</div></div><div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div></div><div><div>Holocén</div><div>Pleistocén</div><div>Křída</div></div></div><div><div>Zhlaví: Ocelová ochranná s kloboukem na šroub</div><div>11</div></div><div><div>cementace</div><div>jíl</div><div>vytěžený materiál</div><div>Pažnice 1: PVC, plná 110.0/2.7 [mm]</div><div>jíl</div><div>pískový most</div><div>perf.šřřřřř.přičná</div><div>Pažnice 1: PVC, PŠ-1.0 110.0/2.7 [mm]</div><div>šřřřřř 4-8</div><div>Pažnice 1: PVC, plná 110.0/2.7 [mm]</div></div><div><div>10.9.2013</div><div>15.31</div><div>16.90</div><div>20.00</div><div>5.1/9.9.2013</div></div><div>29.75</div></div> <div><div>do</div><div>GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN</div></div> <div><div>0.10</div><div>2: Humózní vrstva, kořenový bal</div></div> <div><div>3.30</div><div>1: Navážka, tmavě až světle hnědý jíl s příměsí úlomků hornin</div></div> <div><div>12.50</div><div>81: Spraš, světle hnědá, žlutohnědá, jemně písčitá, slabě slídnatá, středně plastická</div></div> <div><div>13.20</div><div>126: Jíl plastický, šedo zelený (slín)</div></div> <div><div>16.90</div><div>128: Slínovec písčitý, zvětralý, hnědošedý</div></div> <div><div>29.75</div><div>130: Slínovec písčitý, pevný, šedý</div></div> <div><div>Legenda:</div><div>Vzorky s číslem labor. rozboru. Podzemní voda s číslem hladiny.</div><div><div>UCHR</div><div>NEL</div><div>těžké kovy</div></div><div><div>CIU</div><div>BTEX</div><div>PAU</div></div><div><div>mikrobiologie</div><div>vodní výluh</div><div>jiný</div></div><div><div>● agresivita</div><div>▼ naražená hladina</div><div>▲ ustálená hladina</div></div><div><div>Perforace: PŠlxxx šřřřřřbinová, podélná</div><div>PŠ-xxx šřřřřřbinová, přičná</div></div><div><div>PVdxxx vrtaná, průměr</div><div>xxx je velikost šřřřřřbiny/otvoru v mm</div></div><div><div>Poznámka:</div><div>.</div><div>.</div></div></div> <tr><td colspan="4">Název akce: Transporta Chrudim, sanační práce 2013</td><td colspan="2">Měřítka: 1: 180</td><td colspan="3">Zak. číslo: 2398 04 015</td></tr> <tr><td colspan="2">Dokumentoval: Mgr. Komberec</td><td colspan="2">Vyhodnotil: Mgr. Komberec</td><td colspan="2">Zpracoval: Mgr. Komberec</td><td colspan="3">Přiloha č.: x.17</td></tr>									Název akce: Transporta Chrudim, sanační práce 2013				Měřítka: 1: 180		Zak. číslo: 2398 04 015			Dokumentoval: Mgr. Komberec		Vyhodnotil: Mgr. Komberec		Zpracoval: Mgr. Komberec		Přiloha č.: x.17		
Název akce: Transporta Chrudim, sanační práce 2013				Měřítka: 1: 180		Zak. číslo: 2398 04 015																				
Dokumentoval: Mgr. Komberec		Vyhodnotil: Mgr. Komberec		Zpracoval: Mgr. Komberec		Přiloha č.: x.17																				