


Tabulka místností				
Číslo	Název	Plocha (m²)	Podlaha	Strop
3.01	HALA	31,36	DLAŽBA KERAMICKÁ	TRÁMOVÝ+OMITKA SV9300
3.02a	WC CHLAPCI – PŘEDSÍN	7,67	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.02b	WC CHLAPCI	13,20	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.03	ÚČEBNA	41,97	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.04	ÚČEBNA	78,69	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.05	ÚČEBNA	62,13	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.06	ÚČEBNA	44,32	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.07	SCHODIŠTĚ	34,81	DLAŽBA KERAMICKÁ	TRÁMOVÝ+OMITKA SV9300, 3940
3.08	CHOUBA	62,49	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.09	ÚČEBNA	54,00	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.10	HALA	36,6	DLAŽBA KERAMICKÁ	TRÁMOVÝ+OMITKA SV9300
3.11	CHOUBA	7,18	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.12a	KABINET – PŘEDSÍN	7,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.12b	KABINET	1,35	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.13a	WC DĚVČKY – PŘEDSÍN	1,35	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.13b	WC DĚVČKY	1,35	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.14a	WC DĚVČKY – PŘEDSÍN	6,42	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.14b	WC DĚVČKY	11,87	DLAŽBA KERAMICKÁ	MINERÁL. POHLED SV9600
3.15	SCHODIŠTĚ	24,11	DLAŽBA KERAMICKÁ	TRÁMOVÝ+OMITKA
3.16	SCHODIŠTĚ	22,07	DLAŽBA KERAMICKÁ	TRÁMOVÝ+OMITKA
3.17	SCHODIŠTĚ	4,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	TRÁMOVÝ+OMITKA



LEGENDA :  
TV – TERMOSTATICKÝ VENTIL  
RS – RADIÁTOROVÉ SROUBENÍ

POZNÁMKA :

- NA VENTILY OTVÝRACÍCH TĚLES OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- STAVACÍ LITINOVÁ TĚLESA DEMONTOVAT, OČISTIT, NÁVRH
- ZPĚTNĚ NÁMONTOVAT, OSADIT NOVÝMI ARMATURAMI
- POTRUBNÍ ROZVODY JSOU NÁVRŽENY Z ČI. TRUBEK

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		VYPRACOVAL	
INVESTOR: Město Opava, Kancelář architektů 77, 537 16 Opava		DATUM: 02.02.2021		VÝKRES: 10x A4		VÝKRES: 10x A4		VÝKRES: 10x A4	
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Opava		DOK: 0027021		DOK: 0027021		DOK: 0027021		DOK: 0027021	
ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VITRINICH INSTALACÍ A		ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VITRINICH INSTALACÍ A		ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VITRINICH INSTALACÍ A		ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VITRINICH INSTALACÍ A		ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VITRINICH INSTALACÍ A	
SÁNKY VĚTRNOSTI UČEBNÍ A ŠATEN		SÁNKY VĚTRNOSTI UČEBNÍ A ŠATEN		SÁNKY VĚTRNOSTI UČEBNÍ A ŠATEN		SÁNKY VĚTRNOSTI UČEBNÍ A ŠATEN		SÁNKY VĚTRNOSTI UČEBNÍ A ŠATEN	
D.1 Dokumentace stavebního objektu		D.1 Dokumentace stavebního objektu		D.1 Dokumentace stavebního objektu		D.1 Dokumentace stavebního objektu		D.1 Dokumentace stavebního objektu	
D.1.4 – Ústřední vytápění		D.1.4 – Ústřední vytápění		D.1.4 – Ústřední vytápění		D.1.4 – Ústřední vytápění		D.1.4 – Ústřední vytápění	
PŮDORYS 3.NP		PŮDORYS 3.NP		PŮDORYS 3.NP		PŮDORYS 3.NP		PŮDORYS 3.NP	
D.1.4		D.1.4		D.1.4		D.1.4		D.1.4	
404		404		404		404		404	