



VÝSLEDKY ROZBORU VODY

Lokalita: Zakázkové číslo: 006 - 2021

Medlešice - kanalizace

Číslo vzorku: 32 **Místo odběru:** IJM - 11
Datum odběru: 25.02.2021 **Hloubka odběru:** 1,4 m
Datum rozboru: 01.03.2021 **Množství vody:** 1L

Vnější vlastnosti			
Barva:	bezbarvá	Sediment:	hnědý
Průhlednost:	průhledná	Zápach při 20 °C:	bez

Rozbor:			
pH:	7,47	Oxid uhličitý [mg/l]:	
Vodivost [μS]:	XXXXXX	volný:	74,80
Tvrdost [°N]:		vázaný:	149,60
přechodná:	19,04	příslušný:	90,09
tvalá:	5,88	agresivní na vápno:	0,00
celková:	24,92	agresivní na železo:	0,00
Manganistanové		Vápenaté soli [mg/l]:	152,30
číslo [mg O2/l]:	nestanoveno	Hořečnaté soli [mg/l]:	15,81
Chloridy:	nestanoveno	Sírany [mg/l]:	211,33

Celkové hodnocení:

Voda je zásaditá, tvrdá, s vysokou uhličitánovou tvrdostí.

Vodu dle ČSN EN 206 řadíme do stupně XA1, slabě agresivní.